

# Design of sections of Columns.

## نسألكم الدعاء

IF you download the Free **APP. RC Structures** on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon



إذا حملت تطبيق **RC Structures** على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز



## Design of sections of Columns. Table of Contents.

Design of Columns subjected to Axial Compression Force only.	Page 2
Reinforcement percentage in Axially Loaded Columns.	Page 3
Steps of Design of axially Loaded Columns.	Page 5
Axially Loaded Circular Columns.	Page 13
Design of Columns subjected to $M$ , $P$	Page 17
Design of Tension Failure Columns.	Page 25
Design of Compression Failure Columns.	Page 32
Introduction of Sec. Subjected to Bi-Axial Moment.	Page 52
Design of Bi-Axial Sec. using Bi-Axial ID. with symmetrical RFT.	Page 56
Design of Bi-Axial Sec. using Uni-Axial ID. with symmetrical RFT.	Page 68
Design of Bi-Axial Sec. with Unsymmetrical RFT.	Page 73


سندرس فى هذا الملف إن شاء الله  
كيفية تصميم قطاعات الاعمده المعرضه للقوى المختلفه .

دون التطرق الى تفاصيل التسليح أو التنفيذ  
حيث سندرسها فى الملفات التاليه إن شاء الله

قطاعات الاعمده ممكن أن تكون معرضه ل :

- 1- *Axial Compression Force*. قوى ضغط محوريه
- 2- *Axial Compression Force & Bending moment*. قوى ضغط محوريه و عزم انحناء
- 3- *Biaxial moment*. قوى ضغط محوريه و عزوم انحناء فى اتجاهين

1- *Design of Columns subjected to Axial Compression Force only*.



لتحديد الاحمال الرأسية  
على العمود



$$P = 1.1 (R_1 + R_2) * n$$

$P$  هى الحمل الرأسى الكلى على العمود


$(R_1 + R_2)$  هى مجموع *Reactions*

الكمرات الواقعه على العمود فى الدور الواحد

$n$  هى عدد الادوار التى يحملها العمود

نعتبر وزن العمود نفسه يساوى تقريبا ١٠ %

من مجموع الاوزان الواقعه عليه لذا يتم ضرب القيمه فى 1.1



– أقل نسبة تسليح في الأعمدة تساوي  $\mu_{min}$

$$\mu_{min} = \frac{A_{smin}}{A_{c(chosen)}} = 0.6 \%$$

$$\mu_{min} = \frac{A_{smin}}{A_{c(required)}} = 0.8 \%$$





حيث  $A_{c(chosen)}$  هي مساحة قطاع العمود بعد تقريب أبعاده إلى أقرب ٥٠ مم بالزيادة  
حيث  $A_{c(required)}$  هي مساحة قطاع العمود بعد تقريب أبعاده إلى أقرب ٥٠ مم بالزيادة


$$A_{smin} = \left[ \begin{array}{l} \frac{0.6}{100} * A_{c(chosen)} \\ \frac{0.8}{100} * A_{c(required)} \end{array} \right] \text{ الأكبر}$$

$$A_{smin} = \frac{0.8}{100} * A_c \text{ عادة تؤخذ}$$

– أكبر نسبة تسليح في الأعمدة تساوي  $\mu_{max} = \frac{A_{smax}}{A_c}$

عمود وسطي  $\mu_{max} = 4 \%$  Interior col.  لأن العزوم عليه صغيرة جدا

عمود طرفي  $\mu_{max} = 5 \%$  Edge col.  لأن العزوم عليه متوسطة

عمود ركني  $\mu_{max} = 6 \%$  Corner col.  لأن العزوم عليه كبيرة

## Design equation.

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$A_c = \text{Area of Concrete} = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$A_s = \text{Area of Steel} = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$F_{cu} = \checkmark N/mm^2, \quad F_y = \checkmark N/mm^2$$

$$\mu = \frac{A_s}{A_c}$$


$$\mu_{\text{Economic}} = 1.0 \%$$

$$A_{s \text{ Economic}} = \frac{1.0}{100} * A_c$$

$$\mu_{\text{min}} = 0.8 \%$$


$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.8}{100} * A_c$$

$$\mu_{\text{max}} = 4.0 \%$$




$$A_{s \text{ max}} = \frac{4.0}{100} * A_c$$

$$\mu_{\text{max}} = 5.0 \%$$



$$A_{s \text{ max}} = \frac{5.0}{100} * A_c$$

$$\mu_{\text{max}} = 6.0 \%$$



$$A_{s \text{ max}} = \frac{6.0}{100} * A_c$$

# Steps of Design of axially Loaded Columns.

Type ① Given :  $P_{D.L.}$  ,  $P_{L.L.}$  ,  $F_{cu}$  ,  $F_y$

Req : Design The Sec. (Get  $A_c$  ,  $A_s$ )

Solution :

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$\text{Take } \mu = \mu_{\text{Economic}} = \frac{A_s}{A_c} = 1.0 \% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left( \frac{A_c}{100} \right) F_y \longrightarrow \text{Get } A_c = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$\text{, Get } A_s = \frac{A_c}{100} = \checkmark \text{ mm}^2$$

— IF the column section is a square ( $b \times b$ )

$$A_c = b^2 \quad \therefore b = \sqrt{A_c}$$

$b$  لا تقل عن ٢٥٠ مم و تقرب لأقرب ٥٠ مم بالزيادة .

— IF the column section is a rectangle ( $b \times t$ )

$$A_c = b \times t \quad \text{Choose } b = 250 \text{ mm} \xrightarrow{\text{Get}} t = \frac{A_c}{b}$$

$t$  لا تقل عن ٢٥٠ مم و تقرب لأقرب ٥٠ مم بالزيادة .

• يفضل أخذ  $b$  تساوى ٢٥٠ مم حتى يكون سمك العمود هو نفس سمك الحائط .

IF  $t > 5b \longrightarrow$  Increase  $b$  (take  $t = 5b$ )

$$\text{and then get } b \times t = b \times 5b = A_c \xrightarrow{\text{get}} b = \sqrt{\frac{A_c}{5}} \text{ mm}$$

$$t = \frac{A_c}{b} = \checkmark \text{ mm}$$

— IF the column section is a circle.

$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4 A_c}{\pi}}$$

$D$  لا تقل عن ٣٠٠ مم و تقرب لأقرب ٥٠ مم بالزيادة .

## Example.

Data.  $F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$  , st. 360/520

$$P_{D.L.} = 2000 \text{ kN} \quad P_{L.L.} = 1150 \text{ kN}$$

Req. Design a ( Square , Rectangle , Circular & Hexagon )  
Section For the column.

Solution.  $P_{U.L.} = 1.4 (2000) + 1.6 (1150) = 4640 \text{ kN}$

$$\text{Take } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0 \% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left( \frac{A_c}{100} \right) F_y$$


$$4640 * 10^3 = 0.35 (A_c) (25) + 0.67 \left( \frac{A_c}{100} \right) (360)$$

$$\longrightarrow A_c = 415696.1 \text{ mm}^2 \longrightarrow A_s = \frac{415696.1}{100} = 4156.9 \text{ mm}^2$$

**18  $\phi$  18**

\* For Square Section.

$$b = \sqrt{A_c} = \sqrt{415696.1} = 644.7 \text{ mm} \quad \text{Take } b = 650 \text{ mm}$$



**\* For Rectangular Section.**

$$A_c = 415696.1 \text{ mm}^2$$



$$\text{Take } b = 250 \text{ mm} \longrightarrow t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{250} = 1662.7 \text{ mm}$$

$$t > 5b \longrightarrow \text{Increase } b \text{ (take } t = 5b \text{)}$$

$$b * t = b * 5b = 415696.1 \xrightarrow{\text{get}} b = 288$$

$$\text{take } b = 300 \text{ mm}$$

$$t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{300} = 1385.6 \text{ mm} \quad t = 1400 \text{ mm}$$




\* For Circular Section.

$$A_c = 415696.1 \text{ mm}^2$$


$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4(415696.1)}{\pi}} = 727.5 \text{ mm}$$

Take  $D = 750 \text{ mm}$




\* For Hexagon Section.

$$\text{Area of hexagon} = 1.5 * \sqrt{3} * L^2$$



$$A_c = 415696.1 = 1.5 * \sqrt{3} * L^2 \longrightarrow L = 400 \text{ mm}$$





## Type ②

Given :  $P_{D.L.}$ ,  $P_{L.L.}$ ,  $F_{cu}$ ,  $F_y$ ,  $A_c$

Req : Design The Sec. (Get  $A_s$ )

Solution :

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$\text{From } P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_s = \checkmark \text{ mm}^2 \quad \xrightarrow{\text{Get}} \mu = \frac{A_s}{A_c}$$

Check  $\mu_{min}$  &  $\mu_{max}$

$$\text{IF } \mu < 0.8 \% \rightarrow A_s = \frac{0.80}{100} * A_c$$

$$\text{IF } 0.8 \% < \mu < 4.0 \% \rightarrow A_s = \checkmark$$

$$\text{IF } \mu > \mu_{max} \rightarrow \text{Increase Dimensions}$$

$$\mu > \mu_{max} \xrightarrow{\text{Take}} \mu = \mu_{max} \xrightarrow{\text{Get}} A_{c_{new}}$$
$$A_s = \mu_{max} * A_{c_{new}}$$

$$P_{U.L.} = 0.35 A_{c_{new}} F_{cu} + 0.67 (\mu_{max} * A_{c_{new}}) F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_{c_{new}} = \checkmark \text{ mm}^2 \quad \xrightarrow{\text{Get}} A_s = \mu_{max} * A_{c_{new}} = \checkmark \text{ mm}^2$$

## Example.

Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, \text{ st. } 360/520$$

$$P_{D.L.} = 1500 \text{ kN}, \quad P_{L.L.} = 1000 \text{ kN}$$

Req. Design an interior Column.

IF the column,  $(450 * 1100)$   
 $(450 * 700)$   
 $(450 * 400)$

---

---

Solution.  $P_{u.L.} = 1.4 (1500) + 1.6 (1000) = 3700 \text{ kN}$

\* For Column.  $(450 * 1100)$

$$A_c = 450 * 1100 = 495000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$


$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (495000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = -2617.1 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{-2617.1}{495000} = -0.0052 = -0.52 \% < 0.6 \%$$

$$\therefore \text{Take } \mu = 0.8 \% \rightarrow A_s = \frac{0.8}{100} * 495000 = 3960 \text{ mm}^2$$

**16  $\phi$  18**



\* For Column. (450\*700)

$$A_c = 450 * 700 = 315000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (315000) (25) + 0.67 A_s (360)$$



$$\therefore A_s = 3912.7 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{3912.7}{315000} = 0.0124 = 1.24 \%$$

$$\therefore \mu_{min} < \mu < \mu_{max}$$

$$\therefore \text{Take } A_s \text{ as it is} \longrightarrow A_s = 3912.7 \text{ mm}^2$$

**16  $\phi$  18**



\* For Column. (450\*400)

$$A_c = 450 * 400 = 180000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (180000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = 8810.1 \text{ mm}^2 \quad \therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{8810.1}{180000} = 0.0489 = 4.89 \%$$


$$\therefore \mu > \mu_{max} \quad \therefore \text{Take } \mu = \mu_{max} = 4.0 \% \quad \therefore A_s = \mu_{max} * A_{c_{new}} = \frac{4.0}{100} * A_{c_{new}}$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_{c_{new}} F_{cu} + 0.67 \left( \frac{4.0}{100} \right) * A_{c_{new}} F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (A_{c_{new}}) (25) + 0.67 \left( \frac{4.0}{100} \right) * A_{c_{new}} (360)$$

$$\therefore A_{c_{new}} = 201108.8 \text{ mm}^2 \longrightarrow (450 * 450)$$


$$A_s = \frac{4.0}{100} * 201108.8 = 8044.35 \text{ mm}^2 \quad \boxed{18 \phi 25}$$






① Circular column with tied stirrups.

عمود دائري ذو كانات دائرية منفصلة



Sec. (A-A)

أقل عدد أسياخ ٦ أسياخ




$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

## ② Spiral Column. عمود دائري ذو كانات حلزونية

$$\text{Cover} = 30 \text{ mm}$$

$A_k$  مساحة قلب القطاع الخرساني المحدد بدائره الكانه الحلزونية


$$A_k = \frac{\pi D_k^2}{4}$$



$P$  المسافه الرأسية بين كل دوره و أخرى (خطوه الكانه)


$$P = (30 \text{ mm} \rightarrow 80 \text{ mm})$$

$V_{sp}$  نسبه حجم الكانه الحلزونية في دوره الواحده الى الخطوه الواحده .



$$V_{sp} = \frac{\text{حجم الكانه في دوره الواحده}}{\text{الخطوه الواحده}} = \frac{A_{sp} * \pi D_k}{P}$$

$A_{sp}$  مساحه مقطع الكانه الحلزونية




$$P_{U.L.} = 0.35 A_k F_{cu} + 0.67 A_s F_y + 1.38 V_{sp} F_{yp}$$

$F_{yp}$  لحديد الكانه

$$F_{yp} = 360 \text{ N/mm}^2$$

$F_y$  للحديد الرئيسى




$0.35 A_k F_{cu}$  هى مقدار القوه العموديه التى تتحملها الخرسانه بمفردها

$0.67 A_s F_y$  هى مقدار القوه العموديه التى يتحملها حديد التسليح بمفرده

$1.38 V_{sp} F_{yp}$  هى مقدار القوه العموديه التى تتحملها الكانه الحلزونيه بمفردها

أو ممكن للتسهيل تصميم ال *Spiral Column* باستخدام قانون

$$P_{U.L.} = 1.14 (0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y)$$



$$A_{s \min} = \left[ \begin{array}{l} \frac{1.0}{100} * A_c \\ \frac{1.2}{100} * A_k \end{array} \right] \text{الاكبر}$$

$$A_{s \min} = \frac{1.0}{100} * A_c \text{ عادة تؤخذ}$$


$$\mu_{sp} = \frac{V_{sp}}{A_k}$$

$$\mu_{sp} \geq 0.36 \left( \frac{F_{cu}}{F_{yp}} \right) \left[ \left( \frac{A_c}{A_k} - 1 \right) \right]$$

عاده يتم تكثيف الكانات الحلزونية  
أعلى وأسفل العمود

بحيث يكون في آخر ٣ دورات

تكون المسافه الرأسية بين اللفات تساوى  $\frac{P}{2}$





## 2- Design of Columns subjected to Compression Force & Bending moment. $M, P$

تصميم الاعمدة المعرضة الى قوى ضغط محوريه و عزم انحناء

### Steps of Design :

- 1- Get Dimensions of the section. ( $b \times t$ )
- 2- Check IF  $P$  neglected or not.
- 3- Get Reinforcement  $A_s, A_s'$

### Solution:

#### 1- Get Dimensions of the section. ( $b \times t$ )

Take  $b = (300 \text{ mm or } 350 \text{ mm or } 400 \text{ mm})$

To get  $t$  get the bigger value of  $t_1$  (Bending),  $t_2$  (Normal)

- Get  $d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}}$  take  $C_1 = 3.5$ ,  $J = 0.78$  (as R-Sec.)

$t_1 = d_1 + \text{cover}$  where cover = 50 mm IF  $t \leq 1000$  mm  
= 100 mm IF  $t > 1000$  mm

- Get  $t_2$  Take  $\mu = \frac{A_s}{b t_2} = 1.0 \% \rightarrow A_s = \frac{b t_2}{100}$


From  $P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 b t_2 F_{cu} + 0.67 \frac{b t_2}{100} F_y$$

$$\therefore P_{U.L.} = (0.35 b F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y) t_2$$

-  $t_o =$  The bigger value of  $t_1$  &  $t_2$

-  $t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o$



## 2- Check:

$$\checkmark \checkmark \text{ IF } K = \frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t} \leq 0.04 \rightarrow \text{neglect } P_{U.L.}$$

and Design the Sec. on B.M. only as Beams.

$$\therefore d = d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} \quad \begin{array}{l} \text{take } C_1 = 3.5, J = 0.78 \text{ (R-Sec.)} \\ \text{take } C_1 = 6.0, J = 0.826 \text{ (T-Sec., L-Sec.)} \end{array}$$

ملحوظه هامه :

فى بدايه التصميم نعمل تصميم على  $M, P$  على أن القطاع **R-sec.**  
و لكن اذا أهملنا ال  $P$  فنعمل تصميم على  $M$  فقط فيجب مراعاة  
اذا كان القطاع **R-sec. or T-sec.**

Get 
$$e = \frac{M_{U.L.}}{P_{U.L.}}$$

$$\text{IF } \frac{e}{t} \leq 0.05 \rightarrow \text{neglect } M_{U.L.}$$

and Design the Sec. on N.F. only as Columns.

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y \quad \text{Take } \mu = 1.0 \%$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \frac{A_c}{100} F_y$$

Get  $A_c, A_s$

يمكن إهمال هذه الخطوه

IF  $K = \frac{P_{u.L.}}{F_{cu} b t} > 0.04$  Design the Sec. on both **B.M.** & **N.F.**

### 3- Get Reinforcement $A_s, A_s'$

لحساب كميه الحديد طريقتين : ١ - طريقه دقيقه (صعبه)

٢ - طريقه تقريبيه (المعمول بها فى هذا الملف)



#### 1- Exact Method.

١ - طريقه دقيقه (صعبه)

**Use Interaction Diagram**

**ECCS Page (4-20) → (4-63)**

#### Interaction Diagram. (I.D.)



لتحديد الصفحه المطلوبه نحدد ثلاثه قيم  $F_y, \alpha, \zeta$ .

مفتاح الجدول Chart Key

Chart Key

يوجد فى كل صفحه من صفحات ال **I.D.** فى الجداول  
مفتاح للجدول لتحديد أى جدول سوف نستخدمه

$F_y = \checkmark$
$\zeta = \checkmark$
$\alpha = \frac{A_s'}{A_s} = 1$


-  $F_y = \text{Type of Steel}$   $\begin{cases} 240 \\ 280 \\ 360 \checkmark \\ 400 \checkmark \end{cases}$


-  $\alpha = \frac{A_s'}{A_s} \begin{cases} 0.8 \\ 1.0 \checkmark \end{cases}$  نسبة تحدد قبل بدء ال Design  
و تؤخذ عادة تساوى ١

-  $\zeta = \frac{t - 2\text{Cover}}{t} = \frac{\text{المسافه بين الحديد}}{\text{التغانه الكليه}}$  و تقرب للرقم الأصغر

Example:  $t = 800 \text{ mm}$

$$\therefore \zeta = \frac{800 - 100}{800} = \frac{700}{800} = 0.875 \xrightarrow{\text{Take}} \zeta = 0.8$$





$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$


$$A_s = \mu * b * t$$

$$A_{s'} = \alpha * A_s$$


١- بعد تحديد ال *Curve* بمعرفة كل من  $F_y$  ,  $\alpha$  ,  $\zeta$

٢- نحدد قيمة كل من  $K = \frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t}$  ,  $K * \frac{e}{t} = \frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b t^2}$

ثم نحدد نقطة التقاطع كما هو موضح




٣- ثم نرسم *Curve* تقريبي لهذه النقطة



٤- نحدد النقطتين  $a$  و  $b$  على هذا ال *Curve*

كما هو موضح بالشكل



حيث  $a$  هي نقطة *min eccentricity*


و عند هذه النقطة تكون  $\frac{e}{t} = 0.05$

و نقطة  $b$  هي نقطة ال *Balanced Failure*

٥- من النقطتين  $a, b$  نوصل خطين الى نقطة ال *origin (0,0)*

و نقسم المساحة الى *Zones*

و نحدد طريقة ال *Design*




*Zone A* → Design as *Short Column*

*Zone B* → Design as *Compression Failure*


*Zone C* → Design as *Tension Failure*

بعد تحديد نقطة تقاطع  $K = \frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t}$  ,  $K * \frac{e}{t} = \frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b t^2}$




عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone A** نهمل وجود ال **moment** و نصمم على ال **Normal** فقط

**Design as Short Column using  $P_{U.L.}$**



عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone B** يكون أغلب القطاع على **Compression**

**Design as Compression Failure using Interaction Diagram**



عند وجود نقطة التقاطع عند **Zone C** يكون أغلب القطاع على **Tension**

**Design as Tension Failure using  $e_s$**


## 2- Approximate Method.

## ٢ - طريقه تقريبيه .

(المعمول بها فى هذا الملف)



$t$  هو العرض الموازى لل  $moment$



– Get  $e = \frac{M_{U.L.}}{P_{U.L.}}$

– Get  $\frac{e}{t}$


IF  $\frac{e}{t}$

$\frac{e}{t} \geq 0.5$

**Big Eccentricity  
Tension Failure**

معناه أن محصله القوى تؤثر خارج القطاع

**Use  $e_s$**




$\frac{e}{t} < 0.5$

**Small Eccentricity  
Compression Failure**

معناه أن محصله القوى تؤثر داخل القطاع

**Use  $I.D.$**








عندما تكون قيمه  $\frac{e}{t} \geq 0.5$  معناه أن محصله القوى تؤثر خارج القطاع .  
القطاع أقرب لقطاع الكمره منه لقطاع العمود .

أى أن جهه من الخرسانه عليها **Compression** و جهه عليها **Tension**.



Get

$$e = \frac{M_{U.L.}}{P_{U.L.}}$$

Get

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c$$

حيث  $e$  هى بعد المحصله عن ال **C.G.**  
حيث  $e_s$  هى بعد المحصله عن ال **steel**

Where: **C** is the Cover  $\begin{cases} = 50 \text{ mm} & \text{IF } t \leq 1000 \text{ mm} \\ = 100 \text{ mm} & \text{IF } t > 1000 \text{ mm} \end{cases}$

– Get the moment about Tension steel

$$M_s = P_{U.L.} * e_s$$

– From  $d = c_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}}$  Get  $c_1 = \checkmark \xrightarrow{\text{get}} J = \checkmark$

– Get  $A_s$  From

$$A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{P_{U.L.}}{(F_y / \phi_s)}$$

– Check  $A_{s_{min.}}$

Compare area of tension steel with  $\left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) * b * d$

IF  $A_{s_{req.}} \geq \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) * b * d \xrightarrow{\text{Take}} A_{s_{req.}}$

IF  $A_{s_{req.}} < \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) * b * d \xrightarrow{\text{Take}} A_{s_{min.}}$

$$A_{s_{min.}} = \left\{ \begin{array}{l} \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) * b * d \\ 1.3 A_{s_{req.}} \end{array} \right\} \text{الأقل}$$

$A_s$

Stirrup Hangers.

Stirrup Hangers =  $\left(0.1 \rightarrow 0.2\right) A_s$  } الأكبر  
2 # 12 Frames

ملحوظه :

سواء كان ال member أفقى أو رأسى يعامل معاملة الكمره  
ولكن يفضل أن لا يقل ال stirrup hangers فى ال members  
الرأسيه عن  $0.4 A_s$  و هذا ليس شرط.

# Buckling Bars. (Longitudinal Bars)

(IF the section is VL.)


- فى الأعمده التى يؤثر عليها  $M \& P$  .  
يجب وضع أسياخ جانبيه تسمى **Buckling Bars** .
- و توضع أيضاً عندما تكون  $t < 700 \text{ mm}$  ( ليس مثل ال **Shrinkage Bars** )
- و قيمه ال **Buckling Bars** =  $2 \phi 12$  at every  $250 \text{ mm}$
- و توضع كانات داخلية بحيث لا تزيد المسافه بين كل فرع كانه و الفرع الذى يليه عن  $300 \text{ mm}$

## Example.

IF  $t = 650 \text{ mm}$

$\therefore$  No. of Spacings =

$$= \frac{650 - 100}{250} = 2.20 = 3.0 \text{ Spacing}$$
$$= 2.0 \text{ Bars}$$



Example.

$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$  st. 360/520

$M_{U.L.} = 300 \text{ kN.m}$   ,  $P_{U.L.} = 400 \text{ kN}$  ,  $b = 300 \text{ mm}$

**Req.** Design the Sec. of the column.

***Solution.***

$$- d_1 = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{300 * 10^6}{25 * 300}} = 700 \text{ mm (as R-Sec.)}$$

$$\therefore t_1 = 700 + 50 = 750 \text{ mm}$$

$$-P_{U.L.} = \left( 0.35 \, b \, F_{cu} + 0.67 \frac{b}{100} F_y \right) t_2$$

$$\therefore 400 * 10^3 = \left( 0.35 * 300 * 25 + 0.67 * \frac{300}{100} * 360 \right) t_2 \rightarrow t_2 = 119 \text{ mm}$$

$$\therefore t_o = 750 \text{ mm} \rightarrow t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o$$

$$= (825 \rightarrow 975) \text{ mm} \quad t = 850 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{400 * 10^3}{25 * 300 * 850} = 0.063 > 0.04 \quad (\text{Don't neglect } P)$$

**∴ Design the Sec. on both N.F. , B.M.**

$$e = \frac{M}{P} = \frac{300}{400} = 0.75 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{0.75}{0.85} = 0.88 > 0.50 \rightarrow \text{Tension Failure} \xrightarrow{\text{use}} e_s$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 0.75 + \frac{0.85}{2} - 0.05 = 1.125 \text{ m}$$

$$M_s = P * e_s = 400 * 1.125 = 450 \text{ kN.m}$$

$$\therefore d = c_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}} \therefore 800 = c_1 \sqrt{\frac{450 \cdot 10^6}{25 \cdot 300}} \rightarrow c_1 = 3.265 \rightarrow J = 0.766$$

$$\therefore A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{P_{u.l.}}{(F_y \setminus \delta_s)}$$

$$= \frac{450 \cdot 10^6}{0.766 \cdot 360 \cdot 800} - \frac{400 \cdot 10^3}{(360 \setminus 1.15)} = 762 \text{ mm}^2 \quad (4 \phi 16)$$


– Check  $A_{s_{min.}}$   $A_{s_{req.}} = 762 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left( 0.225 \cdot \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 \cdot \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 300 \cdot 800 = 750 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 762 \text{ mm}^2 \quad (4 \phi 16)$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{16 + 25} = 6.70 = 6.0$$

$$\text{Stirrup Hangers} = 0.4 A_s = 0.4 \cdot 762 = 304.8 \quad (2 \phi 16)$$



## Example.

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2 \quad \text{st. } 360/520$$

$$M_{U.L.} = 500 \text{ kN.m} \quad \text{---} \quad , \quad P_{U.L.} = 200 \text{ kN}, \quad b = 300 \text{ mm}$$

**Req. Design the Sec. of the column.**

## Solution.

$$\therefore d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{500 * 10^6}{30 * 300}} = 824.9 \text{ mm} = 850 \text{ mm}$$

$$\therefore t_1 = 850 + 50 = 900 \text{ mm}$$

$$- P_{U.L.} = 0.35 (b * t_2) F_{cu} + 0.67 \frac{(b * t_2)}{100} F_y$$

$$\therefore 200 * 10^3 = 0.35 * (300 * t_2) * 30 + 0.67 * \frac{(300 * t_2)}{100} * 360$$

$$\therefore t_2 = 51.6 \text{ mm} \quad \therefore \text{Choose } t_o = 900 \text{ mm}$$

$$\therefore t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o = (990 \rightarrow 1170) \text{ mm} \quad \boxed{t = 1000 \text{ mm}}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{200 * 10^3}{30 * 300 * 1000} = 0.022 < 0.04 \therefore (\text{neglect } P)$$

$$\therefore \text{Take } d = d_1 = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} \quad \text{take } C_1 = 3.5$$

$$\therefore d = 3.5 \sqrt{\frac{500 * 10^6}{30 * 300}} = 824.9 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{Take } \boxed{d = 850 \text{ mm}}, \quad \boxed{t = 900 \text{ mm}}$$

$$\therefore C_1 = 3.5 \longrightarrow J = 0.78$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{500 * 10^6}{0.78 * 360 * 824.9} = 2158.6 \text{ mm}^2$$

– Check  $A_{s_{min.}}$   $A_{s_{req.}} = 2158.6 \text{ mm}^2$


$$\mu_{min.} b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{30}}{360} \right) 300 * 850 = 872.9 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d$$

$$\therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 2158.6 \text{ mm}^2 \quad (9 \phi 18)$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{18 + 25} = 6.39 = 6.0$$

$$\text{Stirrup Hangers} = 0.4 A_s = 0.4 * 2158.6 = 863.4 \quad (4 \phi 18)$$




# Compression Failure.



عندما تكون قيمه  $\frac{e}{t} < 0.5$  معناه أن محصله القوى تؤثر داخل القطاع .


القطاع أقرب لقطاع العمود منه لقطاع الكمره .

أى يوجد **Compression** على كل القطاع .



سنحتاج لوضع تسليح فى الاتجاهين  $A_s$  ,  $A_s'$

و نستخدم **Interaction Diagram (I.D.)**



و ممكن من ال **(I.D.)** تصميم قطاعات

**Big eccentricity or small eccentricity**

أى عندما تكون  $\frac{e}{t} > 0.5$  or  $\frac{e}{t} < 0.5$

و لكنه فى حاله **Big eccentricity** أى  $\frac{e}{t} > 0.5$  يكون غير دقيق  
و يعطى كميات تسليح كبيره و مكلفه .


لذا يفضل استخدام ال **Interaction Diagram (I.D.)** عندما

يكون القطاع **small eccentricity** أى  $\frac{e}{t} < 0.5$




## Interaction Diagram الانسب و الاوفر عند استخدام

ان نختار قيم  $\alpha$  حيث  $\alpha = \frac{A_{s'}}{A_s}$



$$IF \quad \frac{e}{t} < 0.5$$

يفضل اختيار  $\alpha = \frac{A_{s'}}{A_s} = (0.8 \rightarrow 1.0)$



$$IF \quad \frac{e}{t} > 0.5$$

يفضل اختيار  $\alpha = \frac{A_{s'}}{A_s} = (0.4 \rightarrow 1.0)$

و ان كان الافضل حساب التسليح بطريقة  $e_s$

### ملحوظه

الموجود فى كتاب **ECCS**  $\alpha = 0.8 \& 1.0$  فقط

لذا فى هذه الملفات سنستخدم قيمه  $\alpha = 0.8$  or  $\alpha = 1.0$  فقط

مع العلم انه فى العمل توجد جداول  $\alpha = 0.0 \rightarrow 1.0$

# To get $A_s$ , $A_{s'}$ using Interaction Diagram.

**ECCS Pages (4-20) → (4-63)**

لتحديد الصفحة المطلوبه نحدد ثلاثه قيم  $F_y$ ,  $\alpha$ ,  $\zeta$ .

## Chart Key

$$F_y = \checkmark$$

$$\zeta = \checkmark$$

$$\alpha = \frac{A_{s'}}{A_s}$$

مفتاح الجدول Chart Key

يوجد فى كل صفحه من صفحات ال I.D. فى الجداول  
مفتاح للجدول لتحديد أى جدول سوف نستخدمه

-  $F_y = \text{Type of Steel}$

240
280
360 ✓✓
400 ✓✓

-  $\alpha = \frac{A_{s'}}{A_s}$

0.8
1.0 ✓✓


و تؤخذ عادة تساوى 1

-  $\zeta = \frac{d - d'}{t} = \frac{\text{المسافه بين الحديد}}{\text{التخانه الكليه}}$

$$\zeta = \frac{t - 2\text{Cover}}{t}$$

$\zeta = 0.7 \text{ or } 0.8 \text{ or } 0.9$  و الموجود فى الجداول


بعد حساب قيمه  $\zeta$  اذا كانت بين رقمين تقرب للرقم الأصغر



Example.  $t = 800 \text{ mm}$


$$\therefore \zeta = \frac{800 - 100}{800} = \frac{700}{800} = 0.875 \xrightarrow{\text{Take}} \zeta = 0.8$$

بعد تحديد ال  $I.D.$  المطلوب



نحدد قيمه كلا من  $\frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t}$  ,  $\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b t^2}$

حيث  $t$  هو العرض المقاوم لل  $moment$  اي العرض الموازي لل  $moment$





نحدد نقطه تقاطع كلا من  $\frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t}$  ,  $\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b t^2}$

ثم نحدد قيمه  $\rho$  كما هو موضح

Note.

IF  $\rho < 1.0$  Take  $\rho = 1.0$





ثم نعوض فى المعادلات الآتية لتحديد قيمه  $A_s$  ,  $A_s'$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_s = \mu * b * t$$

$$A_s' = \alpha * A_s$$


– Check  $A_{s_{min.}}$

Calculate  $A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'}$

Calculate  $A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t$

IF  $A_{s_{Total}} \geq A_{s_{min.}} \therefore o.k.$

IF  $A_{s_{Total}} < A_{s_{min.}} \xrightarrow{\text{take}} A_s = A_{s'} = \frac{A_{s_{min.}}}{2}$



## Shrinkage Bars. (IF the sec. in Beam)

- توضع ال **Shrinkage Bars** عندما تكون  $t > 700 \text{ mm}$
- و قيمه ال **Shrinkage Bars** =  $2 \phi 10$  at every  $300 \text{ mm}$

## Buckling Bars. (Longitudinal Bars)



(IF the sec. in Column.)

- فى الأعمده التى يؤثر عليها  $M$  &  $P$ .
- يجب وضع أسياخ جانبيه تسمى **Buckling Bars**.
- و توضع أيضاً عندما تكون  $t < 700 \text{ mm}$  (ليس مثل ال **Shrinkage Bars**)
- و قيمه ال **Buckling Bars** =  $2 \phi 12$  at every  $250 \text{ mm}$
- و توضع كانات داخلية
- بحيث لا تزيد المسافه بين كل فرع كانه و الفرع الذى يليه عن  $300 \text{ mm}$



## Chart (4-1) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES



$$\mu = \rho f_{cu} \cdot 10^{-4}$$

$$A_s = \mu b t$$

$$A_s' = \alpha A_s$$

$$\zeta = \frac{d - d'}{t}$$


R-Sec.  
 1/24

ECCS 203-2001


Interaction Diagrams

## Chart (4-2) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES



$$K \frac{e}{t} = \frac{M_u}{f_{cu} b t^2}$$




$$\mu = \rho f_{cu} \cdot 10^{-4}$$

$$A_s = \mu b t$$

$$A_s' = \alpha A_s$$

$$\zeta = \frac{d - d'}{t}$$






ECCS 203-2001

Interaction Diagrams



## Chart (4-3) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES





ECCS 203-2001

Interaction Diagrams



## Chart (4-4) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES




$$\mu = \rho f_{cu} \cdot 10^{-4}$$

$$A_s = \mu b t$$

$$A_s' = \alpha A_s$$

$$\zeta = \frac{d - d'}{t}$$





ECCS 203-2001

Interaction Diagrams

## Chart (4-5) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES



$$\mu = \rho f_{cu} \cdot 10^{-4}$$

$$A_s = \mu b t$$

$$A_s' = \alpha A_s$$

$$\zeta = \frac{d - d'}{t}$$

R-Sec.  
 5/24



ECCS 203-2001

Interaction Diagrams



## Chart (4-6) : INTERACTION DIAGRAMS

FOR DESIGN OF SECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC COMP. FORCES



R-Sec.  
 6/24

# Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad \text{st. } 360/520$$

$$M_{U.L.} = 300 \text{ kN.m}, \quad P_{U.L.} = 3000 \text{ kN}, \quad b = 300 \text{ mm}$$

Req. Design the Sec. (Column)

## Solution.

$$- d_1 = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.5 \sqrt{\frac{300 * 10^6}{25 * 300}} = 700 \text{ mm}$$

$$\therefore t_1 = 700 + 50 = 750 \text{ mm}$$

$$- P_{U.L.} = 0.35 (b * t_2) F_{cu} + 0.67 \frac{(b * t_2)}{100} F_y$$

$$\therefore 3000 * 10^3 = 0.35 * (300 * t_2) * 25 + 0.67 * \frac{(300 * t_2)}{100} * 360 \rightarrow t_2 = 896 \text{ mm}$$

$$\therefore t_o = 900 \text{ mm} \rightarrow t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o$$

$$= (990 \rightarrow 1170) \text{ mm} \quad \boxed{t = 1000 \text{ mm}}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{3000 * 10^3}{25 * 300 * 1000} = 0.40 > 0.04 \text{ (Don't neglect } N \text{)}$$

$\therefore$  Design the Sec. on both **N.F. & B.M.**

$$e = \frac{M}{P} = \frac{300}{3000} = 0.10 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{0.10}{1.0} = 0.10 < 0.50 \rightarrow \text{Compression Failure} \xrightarrow{\text{use}} \text{I.D.}$$

## Using Interaction Diagram

$$\zeta = \frac{1000 - 100}{1000} = 0.90 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-23}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_u}{F_{cu} b t} &= \frac{3000 * 10^3}{25 * 300 * 1000} = 0.40 \\ \frac{M_u}{F_{cu} b t^2} &= \frac{300 * 10^6}{25 * 300 * 1000^2} = 0.04 \end{aligned} \right\} \rho = 1.90$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.9 * 25 * 10^{-4} = 4.75 * 10^{-3}$$

$$A_s = A_{s'} = \mu * b * t = 4.75 * 10^{-3} * 300 * 1000$$


$$= 1425 \text{ mm}^2 \quad (6 \phi 18)$$

$$A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'} = 2 * 1425 = 2850 \text{ mm}^2$$

$$- \text{Check } A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t = \frac{0.8}{100} * 300 * 1000 = 2400 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{Total}} > A_{s_{min.}} \quad \therefore \text{o.k.}$$

$$- n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{18 + 25} = 6.25 = 6.0$$



## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, \text{ st. } 360/520$$

$$b = 300 \text{ mm}, \quad t = 800 \text{ mm}$$

$$M_{U.L.} = 200 \text{ kN.m}, \quad P_{U.L.} = 1200 \text{ kN}$$

**Req. Design the Sec. (Column)**

## Solution.

The dimension is given ( $300 * 800$ )

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{1200 * 10^3}{25 * 300 * 800} = 0.20 > 0.04 \text{ (Don't neglect } P \text{)}$$

∴ Design the Sec. on both **N.F. & B.M.**


$$e = \frac{M}{P} = \frac{200}{1200} = 0.167 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{0.167}{0.80} = 0.21 < 0.50 \rightarrow \text{Compression Failure} \xrightarrow{\text{use}} \text{I.D.}$$

Using Interaction Diagram

$$\zeta = \frac{800 - 100}{800} = 0.875 \xrightarrow{\text{Take}} \zeta = 0.8 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-24}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_U}{F_{cu} b t} &= \frac{1200 * 10^3}{25 * 300 * 800} = 0.20 \\ \frac{M_U}{F_{cu} b t^2} &= \frac{200 * 10^6}{25 * 300 * 800^2} = 0.0416 \end{aligned} \right\} \rho < 1.0$$



$$\therefore \rho < 1.0 \therefore \text{Take } \rho = 1.0$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.0 * 25 * 10^{-4} = 2.5 * 10^{-3}$$

$$A_s = A_{s'} = \mu * b * t = 2.5 * 10^{-3} * 300 * 800 = 600 \text{ mm}^2$$

$$A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'} = 2 * 600 = 1200 \text{ mm}^2$$

**6  $\phi$  18**


– **Check**  $A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t = \frac{0.8}{100} * 300 * 800 = 1920 \text{ mm}^2$

$$\therefore A_{s_{Total}} < A_{s_{min.}}$$

$$\therefore \text{take } A_s = A_{s'} = \frac{A_{s_{min.}}}{2} = \frac{1920}{2} = 960 \text{ mm}^2$$

**5  $\phi$  16**

$$- n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{16 + 25} = 6.70 = 6.0$$



## Example.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad \text{st. 360/520}$$

$$b = 300 \text{ mm} , \quad t = 900 \text{ mm}$$

$$M_{U.L.} = 650 \text{ kN.m} \quad \rightarrow , \quad P_{U.L.} = 500 \text{ kN}$$

**Req. Design the Sec. (Beam)**

## Solution.

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{500 * 10^3}{25 * 300 * 900} = 0.074 > 0.04 \quad (\text{Don't neglect } P)$$

$\therefore$  Design the Sec. on both **N.F. & B.M.**

$$e = \frac{M}{P} = \frac{650}{500} = 1.30 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{1.30}{0.90} = 1.44 > 0.50 \rightarrow \text{Tension Failure} \xrightarrow{\text{use}} e_s$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 1.30 + \frac{0.90}{2} - 0.05 = 1.70 \text{ m}$$

$$M_s = P * e_s = 500 * 1.70 = 850 \text{ kN.m}$$

$$\therefore d = c_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}} \quad \therefore 850 = c_1 \sqrt{\frac{850 * 10^6}{25 * 300}} \rightarrow c_1 = 2.52 < 2.78$$

$\therefore c_1 = 2.52 < 2.78 \rightarrow$  The section is over reinforced section.

**We have Three solutions.**

1-Increase Dimensions. (IF dimensions are not given)

2-Use  $A_s$  From  $\Delta M$  } (IF dimensions are given)

3-Use  $A_s$  From I.D. }



– IF using  $A_s$  From  $\Delta M$

$$a_{min} = 0.10 d = 0.10 * 850 = 85 \text{ mm}$$

$$a_{max} = 0.8 \left( \frac{2}{3} \right) \left[ \frac{600}{600 + (F_y \setminus \delta_s)} \right] * d = 0.35 d = 0.35 * 850 = 297.5 \text{ mm}$$

$$M_{U.L. max} = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a_{max} b \left( d - \frac{a_{max}}{2} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \left( \frac{25}{1.5} \right) (297.5) (300) \left( 850 - \frac{297.5}{2} \right) = 695406250 \text{ N.mm} = 695.4 \text{ kN.m}$$

– Get  $\Delta M = M_s - M_{U.L. max.} = 850 - 695.4 = 154.6 \text{ kN.m}$

– Get  $A_s$  From  $\Delta M = A_s \frac{F_y}{\delta_s} (d - d')$

$$\therefore 154.6 * 10^6 = A_s \left( \frac{360}{1.15} \right) (850 - 50) \longrightarrow A_s = 617.3 \text{ mm}^2$$

From Code Page (4-6) Table (4-1)

**3  $\phi$  18**


$$\mu_{max.} = 5 * 10^{-4} F_{cu} = 5 * 10^{-4} * 25 = 0.0125$$

$$\therefore A_{s_{max}} = \mu_{max.} b d + A_s = 0.0125 (300) (850) + 617.3 = 3804.8 \text{ mm}^2$$

$$A_s = A_{s_{max}} - \frac{P_{U.L.}}{(F_y \setminus \delta_s)} = 3804.8 - \frac{500 * 10^3}{(360 \setminus 1.15)} = 2207.57 \text{ mm}^2$$

**6  $\phi$  22**

–  $n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{300 - 25}{22 + 25} = 5.85 = 5.0$



– IF using  $A_s'$  From I.D.

نصمم القطاع باستخدام **Interaction Diagram**

يفضل اختيار  $\alpha = \frac{A_s'}{A_s} = (0.2 \rightarrow 0.4)$


لكن الجداول الموجودة في ال **ECCS** يوجد بها  $\alpha = 0.8$  or  $\alpha = 1.0$  فقط

لذا سنختار قيمه  $\alpha = 0.8$

$$\zeta = \frac{900 - 100}{900} = 0.88 = 0.80 \xrightarrow{\text{use}} \text{ECCS Design Aids Page 4-36}$$

$$\frac{P_U}{F_{cu} b t} = \frac{500 * 10^3}{25 * 300 * 900} = 0.074$$

$$\frac{M_U}{F_{cu} b t^2} = \frac{650 * 10^6}{25 * 300 * 900^2} = 0.107$$



$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 3.2 * 25 * 10^{-4} = 8.0 * 10^{-3}$$

$$A_s = \mu * b * t = 8.0 * 10^{-3} * 300 * 900 = 2160 \text{ mm}^2$$


$$A_s' = \alpha * A_s = 0.8 * 2160 = 1728 \text{ mm}^2$$

$$A_{s_{Total}} = A_s + A_s' = 2160 + 1728 = 3888 \text{ mm}^2$$

$$\text{Check } A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t = \frac{0.8}{100} * 300 * 900 = 2160 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{Total}} > A_{s_{min.}} \therefore \text{o.k.}$$


$$\therefore A_s = 2160 \text{ mm}^2 \quad (6 \phi 22) \quad A_s' = 1728 \text{ mm}^2 \quad (5 \phi 22)$$



① Get Dimensions of the section. ( $b \times t$ ) اذا كانت الابعاد غير موجوده

- Take  $b = (300 \text{ mm or } 350 \text{ mm or } 400 \text{ mm})$

Get  $t_1 = d_1 + \text{cover}$  where  $d_1 = 3.5 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}}$



Get  $t_2$  From  $P_{U.L.} = 0.35 (b t_2) F_{cu} + 0.67 \frac{(b t_2)}{100} F_y$

- Take  $t = (1.1 \rightarrow 1.3) t_o$  where  $t_o =$  The bigger value of  $t_1$  &  $t_2$

② Check IF « $P$ » neglected or not.

Calculate  $K = \frac{P_{U.L.}}{F_{cu} b t}$  IF  $K \leq 0.04$  neglect  $P$

$$d = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} (b \text{ or } B)}}$$

$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d}$$

IF  $K > 0.04$  don't neglect  $P$

Design the Sec. on both  $M, P$

- Take the same  $b, t$  From step ①

③ Get Reinforcement  $A_s, A_s'$

- Get  $e = \frac{M_{U.L.}}{P_{U.L.}}$

- Get  $\frac{e}{t}$   $t$  هو العرض الموازي لا moment

IF  $\frac{e}{t} \geq 0.5$

Big Eccentricity use  $e_s$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c$$

$$M_s = P_{U.L.} * e_s$$

$$\text{From } d = c_1 \sqrt{\frac{M_s}{F_{cu} b}} \rightarrow c_1 \& J$$

$$A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{P_{U.L.}}{(F_y / \phi_s)}$$

$$\text{Check } A_{smin} = \left( 0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d$$


IF  $\frac{e}{t} < 0.5$

small Eccentricity use  $I.D.$

نحدد ال  $I.D.$  المناسب من كتاب الجداول على حسب كل من

$$F_y, \zeta = \frac{t - 2 \text{Cover}}{t}, \alpha = \frac{A_s'}{A_s} = 1$$

نحدد قيمة  $\rho$







$$\begin{aligned} \mu &= \rho * F_{cu} * 10^{-4} \\ A_s &= \mu * b * t \\ A_s' &= \alpha * A_s \end{aligned}$$


$$\text{Check } A_{sTotal} = A_s + A_s'$$

$$\text{with } A_{smin} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

## Introduction.

*Bi-Axial Moment* هو قطاع معرض لقوى ضغط و عزم فى الاتجاهين





## لتصميم قطاع *Bi-Axial Moment*

توجد عدة طرق :

منها التصميم بـ *First Principles*

و هي صعبة جدا و لن يتم دراستها في هذا الملف .

و سندرس فقط التصميم بال *Interaction Diagram (I.D.)*

ال *(I.D.)* للقطاعات ال *Bi-Axial Moment*

المفروض أن يكون ثلاثي الابعاد *3-D (I.D.)*

بحيث ان كل نقطه تتكون من  $P, M_x, M_y$


اذا كانت موجوده داخل ال *3-D (I.D.)*

يكون القطاع *Safe*


و اذا كانت النقطه التي تتكون

من  $P, M_x, M_y$  خارج ال *3-D (I.D.)*

يكون القطاع *Unsafe*




*3 Dimensional (I.D.)*



عندما يؤثر على القطاع  $P, M_x$  فقط

أي  $M_y = \text{Zero}$  سنحتاج لـ *(I.D.)*

يسمى *Uniaxial (I.D.)*




عندما يؤثر على القطاع  $P, M_y$  فقط


أي  $M_x = \text{Zero}$  سنحتاج لـ *(I.D.)*

يسمى *Uniaxial (I.D.)*



ستتغير زاویه ال **I.D.** مع تغير قيمه كلا من  $M_x$  و  $M_y$



لكي نستطيع استخدام ال **(I.D.)** لتصميم مقاطعات ال **Bi-Axial Moment** يتم قطع ال **3-D (I.D.)** بمستويات أفقيه أي مع كل تغير لقيمه  $P$  و تسمى **Load Levels**



بحيث عند قيمه  $P$  معينه أي عند **Load Level** معينه مع أخذ مقطع أفقي سيكون سيكون شكله




# لتصميم قطاع *Bi-Axial Moment* بال *Inter Action Diagram*

يوجد حالتان .

## 1 – Symmetrical RFT.

و فيها يتم تقسيم التسليح الكلى على الاربعة جهات بالتساوى .

و يفضل ان نستخدم هذه الحالة عندما يكون :



و عندما يكون العرض الكبير يقاوم ال *moment* الكبير  
و العرض الصغير يقاوم ال *moment* الصغير

او عندما

Load Level

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} \geq 0.5$$

## 2 – Unsymmetrical RFT.

و فيها يتم حساب كميه تسليح كل *moment*


على حده و تقسيم هذا التسليح الى نصفين

و يفضل ان نستخدم هذه الحالة عندما يكون :

عندما

Load Level

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} \leq 0.5$$



و عندما يكون العرض الكبير لا يقاوم ال *moment* الكبير

أو عندما يكون الفرق كبير بين طول و عرض القطاع

فلا يكون من المناسب ان نضع التسليح متساوى فى الاربعة جهات .


# 1 – Symmetrical RFT.

و يوجد طريقتان لتصميم القطاع ال **Biaxial** و يكون **Symmetrical RFT.**

1 – Use **Biaxial I.D.**

2 – Use **Uniaxial I.D.**

Design using (**Biaxial Bending Interaction Diagram**)  
(**Symmetrical arrangement of reinforcement**)



لتحديد أى **Chart** سيستخدم نحدد قيمة كل من  $F_y$  ,  $R_b$  ,  $\zeta$


$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t}$$

لأنها القيمة الوحيدة الموجودة فى الجداول  $\zeta = \frac{t - 2\text{Cover}}{t} = 0.9$

بعد تحديد ال **Curve** بمعرفه كل من  $F_y$  ,  $R_b$  ,  $\zeta$

نحدد قيمة كل من  $\frac{M_x}{F_{cu} b t^2}$  ,  $\frac{M_y}{F_{cu} t b^2}$





ثم نحدد قيمة  $\rho$  كما هو موضح

ثم نعوض فى المعادلات الآتية لتحديد قيمة  $A_{S_{total}}$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4}$$

$$A_{S_{total}} = \mu * b * t$$


$$A_{S_{min}} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

نقارن  $A_{S_{total}}$  بال  $A_{S_{min}}$  و نضع القيمة الأكبر.



و يجب أن يكون عدد الاسياخ يقبل القسمة على ٤

نضع أربع أسياخ فى الركان

ثم يقسم باقى الحديد بالتساوى على الاربعة جهات



## CHART (5-1): INTERACTION DIAGRAMS FOR BIAXIALLY LOADED SECTIONS



$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$



$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,\text{total}} = \mu b t$$

ECCS 203-2001 Design Aids

Biaxial Bending

**CHART (5-2): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,total} = \mu b t$$



**CHART (5-3): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,total} = \mu b t$$

**CHART (5-4): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,\text{total}} = \mu b t$$

**CHART (5-5): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,total} = \mu b t$$



**CHART (5-6): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s, \text{total}} = \mu b t$$

**CHART (5-7): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**





$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s,total} = \mu b t$$



**CHART (5-8): INTERACTION DIAGRAMS FOR  
BIAXIALLY LOADED SECTIONS**



$$R_b = \frac{P_u}{f_{cu} b t}$$

$$\mu = \rho f_{cu} 10^{-4}$$

$$A_{s, \text{total}} = \mu b t$$

# Example.

## Data:


$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

$$P_{U.L.} = 2200 \text{ kN}$$

$$M_x (U.L.) = 400 \text{ kN.m}$$

$$M_y (U.L.) = 200 \text{ kN.m}$$



## Req:

Design the Section.

assume  $\zeta = 0.90$  ----- *ECCS* لا توجد قيمة غيرها في ال

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{2200 \cdot 10^3}{25 \cdot 400 \cdot 600} = 0.366 \longrightarrow \text{Not in } ECCS$$

لانه لا توجد قيمة ل  $R_b = 0.366$  في كتاب *ECCS* فيتم حساب قيمتين ل  $\rho$  مره عند  $R_b = 0.30$  و مره عند  $R_b = 0.40$  ثم أخذ قيمة ل  $\rho$  بينهم

For  $R_b = 0.30 \longrightarrow$  *ECCS* Page (5-13)

$$\frac{M_x}{F_{cu} b t^2} = \frac{400 \cdot 10^6}{25 \cdot 400 \cdot 600^2} = 0.111$$

$$\frac{M_y}{F_{cu} t b^2} = \frac{200 \cdot 10^6}{25 \cdot 600 \cdot 400^2} = 0.083$$

$$\rho = 12.8$$

For  $R_b = 0.40 \longrightarrow$  *ECCS* Page (5-14)

$$\frac{M_x}{F_{cu} b t^2} = \frac{400 \cdot 10^6}{25 \cdot 400 \cdot 600^2} = 0.111$$

$$\frac{M_y}{F_{cu} t b^2} = \frac{200 \cdot 10^6}{25 \cdot 600 \cdot 400^2} = 0.083$$

$$\rho = 15$$

نأخذ  $\rho$  قيمة بينهم

To get value of  $\rho$  For  $R_b = 0.366$



$$\begin{array}{l} R_b = 0.30 \longrightarrow \rho = 12.8 \\ R_b = 0.40 \longrightarrow \rho = 15 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} R_b = 0.30 \\ R_b = 0.40 \end{array}} \right\} \rho = 13.9 \text{ نأخذ قيمه بينهم}$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 13.9 * 25 * 10^{-4} = 0.03475$$

$$A_{s_{total}} = \mu * b * t = 0.03475 * 400 * 600 = 8340 \text{ mm}^2$$

– Check  $A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t = \frac{0.8}{100} * 400 * 600 = 1920 \text{ mm}^2$

$$A_s = A_{s_{total}} = 8340 \text{ mm}^2 \quad (20 \phi 25)$$





## 2- Design using (Uniaxial Bending Interaction Diagram) (Symmetrical arrangement of reinforcement)


طريقه أخرى تعتمد على تحويل تأثير العزمين الى عزم واحد فقط مكافئ لهم.

نحدد قيمه  $d$  التى تقاوم  $M_x$  و تسمى مثلاً  $a$

$$a = t_x - 50 \text{ mm}$$

نحدد قيمه  $d$  التى تقاوم  $M_y$  و تسمى مثلاً  $b$

$$b = t_y - 50 \text{ mm}$$



نحدد العزم الذى سيكون تأثيره اقل على القطاع و نهمله و نأخذ العزم الذى تأثيره اكبر على القطاع و نعمل على تكبيره لكن يكون مكافئ للعزمين معا .  
و لمعرفة اى عزم سيتم اهماله و ايهم سيتم تكبيره نحسب نسبة كل عزم على ال  $d$  التى ستقاومه .

Calculate  $\frac{M_x}{a}$  ,  $\frac{M_y}{b}$

We have two cases:

$$\textcircled{1} \text{ IF } \frac{M_x}{a} > \frac{M_y}{b} \xrightarrow{\text{Neglect}} M_y \xrightarrow{\text{And Calculate}} M_x'$$

$$\textcircled{2} \text{ IF } \frac{M_y}{b} > \frac{M_x}{a} \xrightarrow{\text{Neglect}} M_x \xrightarrow{\text{And Calculate}} M_y'$$

① IF  $\frac{M_x}{a} > \frac{M_y}{b}$   $\xrightarrow{\text{Neglect } M_y}$   $M_x$   $\xrightarrow{\text{And Calculate}}$   $M_{x'}$

Where:  $M_{x'} = M_x + \beta \frac{a}{b} M_y$

$\beta = 0.9 - \frac{R_b}{2} \quad \dots \quad 0.6 \leq \beta \leq 0.8$

IF  $\beta < 0.6 \rightarrow \text{Take } \beta = 0.6$

IF  $\beta > 0.8 \rightarrow \text{Take } \beta = 0.8$

Where  $R_b$  is the Load Level  $R_b = \frac{P}{F_{cu} b t}$

Or we can use table in Code Page (6-59)

$R_b$	$\leq 0.2$	0.3	0.4	0.5	$\geq 0.6$
$\beta$	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60


design the section on  $P, M_{x'}$

Using Uniaxial I.D. even IF  $\frac{e}{t} > 0.5$

Then get  $A_s = A_{s'}$

$$A_{s \text{ total}} = A_s + A_{s'}$$

Check  $A_{s \text{ total}}$  with  $A_{s \text{ min}} = \frac{0.8}{100} * b * t$



نضع أربع أسياخ فى الاركاز

ثم يقسم باقى الحديد بالتساوى على الاربع جهات

② IF  $\frac{M_Y}{b} > \frac{M_X}{a}$   $\xrightarrow{\text{Neglect}}$   $M_X$   $\xrightarrow{\text{And Calculate}}$   $M_{Y'}$

Where:  $M_{Y'} = M_X + \beta \frac{b}{a} M_X$

$\beta$  is the same as before.

design the section on  $P, M_{X'}$


Using *Uniaxial I.D.* even IF  $\frac{e}{t} > 0.5$

Then get  $A_s = A_{s'}$

$$A_{s \text{ total}} = A_s + A_{s'}$$

Check  $A_{s \text{ total}}$  with  $A_{s \text{ min}} = \frac{0.8}{100} * b * t$

نضع أربع أسياخ فى الاركان



## Example.

### Data:


$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

$$P_{U.L.} = 2600 \text{ kN}$$

$$M_X (U.L.) = 500 \text{ kN.m}$$

$$M_Y (U.L.) = 150 \text{ kN.m}$$



Req: Design the Section with symmetric RFT.

$$a = t_x - 50 \text{ mm} = 800 - 50 = 750 \text{ mm} = 0.75 \text{ m}$$

$$b = t_y - 50 \text{ mm} = 350 - 50 = 300 \text{ mm} = 0.30 \text{ m}$$

$$\frac{M_X}{a} = \frac{500}{0.75} = 666.6, \quad \frac{M_Y}{b} = \frac{150}{0.30} = 500$$

$$\frac{M_X}{a} > \frac{M_Y}{b} \longrightarrow \text{Neglect } M_Y \text{ and design the Sec. on } M_X$$

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{2600 * 10^3}{30 * 350 * 800} = 0.31$$

$$\beta = 0.9 - \frac{R_b}{2} = 0.9 - \frac{0.31}{2} = 0.745 > 0.6 < 0.8$$

$$M_{X'} = M_X + \beta \left( \frac{a}{b} \right) M_Y$$

$$M_{X'} = 500 + 0.745 \left( \frac{0.75}{0.30} \right) 150 = 779.37 \text{ kN.m}$$

Using *Uniaxial I.D.*



$$M_{x'} = 779.37 \text{ kN.m}$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{779.37}{2600} = 0.299 \text{ m}$$

$$\zeta = \frac{800 - 100}{800} = 0.87 = 0.80$$

use *ECCS Design Aids Page 4-24*

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_U}{F_{cu} b t} &= \frac{2600 * 10^3}{30 * 350 * 800} = 0.31 \\ \frac{M_U}{F_{cu} b t^2} &= \frac{779.37 * 10^6}{30 * 350 * 800^2} = 0.116 \end{aligned} \right\} \rho = 3.6$$




$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 3.6 * 30 * 10^{-4} = 0.0108$$

$$A_s = A_{s'} = \mu * b * t = 0.0108 * 350 * 800 = 3024 \text{ mm}^2$$

$$A_{s_{Total}} = A_s + A_{s'} = 2 * 3024 = 6048 \text{ mm}^2$$


$$A_{s_{min}} = \frac{0.80}{100} * b * t = \frac{0.80}{100} * 350 * 800 = 2240 \text{ mm}^2 < A_{s_{total}}$$

$$\text{Take } A_s = A_{s_{Total}} = 6048 \text{ mm}^2 \quad \text{16 } \phi 22$$





## 2 – Unsymmetrical RFT.



و فيما يتم حساب كميه تسليح كل *moment* على حده و تقسيم هذا التسليح الى نصفين و ممكن ان نستخدم هذه الحاله عندما يكون :

Load Level  $R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} \leq 0.5$

و عندما يكون العرض الكبير لا يقاوم ال *moment* الكبير أو عندما يكون الفرق كبير بين طول و عرض القطاع فلا يكون من المناسب ان نضع التسليح متساوى فى الاربع جهات .

تعتمد هذه الطريقه على ضرب قيمه كلا من  $M_x$  و  $M_y$  فى معامل  $\alpha_b$

$$M_x' = \alpha_b * M_x , \quad M_y' = \alpha_b * M_y$$

To calculate  $\alpha_b$

- Calculate  $R_b = \frac{P}{F_{cu} b t}$  يجب ان لا تزيد قيمه  $R_b$  عن 0.5
- Calculate the Ratio  $\frac{M_x \backslash \alpha}{M_y \backslash b}$
- Calculate  $\alpha_b$  From Table at Code **page 6-61**

$R_b \backslash \frac{M_x \backslash \alpha}{M_y \backslash b}$	$\infty$	3.0	2.0	1.0	0.5	0.33	Zero
$R_b \leq 0.1$	1.0	1.20	1.25	1.30	1.25	1.20	1.0
$R_b = 0.2$	1.0	1.35	1.50	1.75	1.50	1.35	1.0
$R_b = 0.3$	1.0	1.25	1.35	1.40	1.35	1.25	1.0
$R_b = 0.4$	1.0	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.0
$R_b \geq 0.5$	1.0	0.65	0.70	0.75	0.70	0.65	1.0


① Design on  $P, M_x$

Using **Uniaxial I.D.**

Get  $A_{sx} = A_{s'x}$

ثم يتم وضع التسليح  $A_{sx} + A_{s'x}$

فى الاتجاه الرأسى لمقاومه  $M_x$




② Design on  $P, M_y$

Using **Uniaxial I.D.**

Get  $A_{sy} = A_{s'y}$

ثم يتم وضع التسليح  $A_{sy} + A_{s'y}$

فى الاتجاه الافقى لمقاومه  $M_y$



Check  $A_{smin}$

$A_{sT} = A_{sx} + A_{s'x} + A_{sy} + A_{s'y}$  يتم حساب

$A_{smin} = \frac{0.80}{100} * b * t$  و حساب

IF  $A_{sT} > A_{smin} \xrightarrow{\text{use}} A_{sx}, A_{s'x}, A_{sy} \& A_{s'y}$

IF  $A_{sT} < A_{smin} \xrightarrow{\text{use}} A_{smin}$

يتم تقسيم قيمه  $A_s$  الكليه التى ستوضع فى القطاع على الاربع اتجاهات لكن بنسبه

$$\frac{A_{sx}}{A_{sy}} = \frac{\text{مساحه الحديد الذى سيوضع فى اتجاه } M_x}{\text{مساحه الحديد الذى سيوضع فى اتجاه } M_y} \text{ نسبه}$$


مع اخذ السيخ الذى سيوضع فى الركن نصف مساحته مع  $A_{sx}$  و النصف الاخر مع  $A_{sy}$

$$\text{No. of Bars to resist } M_x = \frac{A_{sx}}{A_{sx} + A_{sy}} * \text{Total No. of bars}$$

و يتم تقسيم الحديد الى نصفين نصف اسفل القطاع و نصف اعلى

$$\text{No. of Bars to resist } M_y = \frac{A_{sy}}{A_{sx} + A_{sy}} * \text{Total No. of bars}$$

و يتم تقسيم الحديد الى نصفين نصف جهه اليمين و نصف جهه اليسار .



# Example.

## Data:


$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

$$P_{U.L.} = 2000 \text{ kN}$$

$$M_x (U.L.) = 300 \text{ kN.m}$$

$$M_y (U.L.) = 450 \text{ kN.m}$$



## Req:

Design the Section with unsymmetric RFT.

$$R_b = \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{2000 * 10^3}{30 * 400 * 800} = 0.208 < 0.5 \therefore \text{o.k.}$$

$$\alpha = t_x - 50 \text{ mm} = 800 - 50 = 750 \text{ mm} = 0.75 \text{ m}$$

$$b = t_y - 50 \text{ mm} = 400 - 50 = 350 \text{ mm} = 0.35 \text{ m}$$

$$\frac{M_x}{\alpha} = \frac{300}{0.75} = 400, \quad \frac{M_y}{b} = \frac{450}{0.30} = 1500$$

$$\therefore \frac{M_x \backslash \alpha}{M_y \backslash b} = \frac{400}{1500} = 0.267$$

Calculate  $\alpha_b$  From Table at Code page 6-61

$R_b \backslash \frac{M_x \backslash \alpha}{M_y \backslash b}$	$\infty$	3.0	2.0	1.0	0.5	0.33	Zero
$R_b \leq 0.1$	1.0	1.20	1.25	1.30	1.25	1.20	1.0
$R_b = 0.2$	1.0	1.35	1.50	1.75	1.50	1.35	1.0
$R_b = 0.3$	1.0	1.25	1.35	1.40	1.35	1.25	1.0
$R_b = 0.4$	1.0	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.0
$R_b \geq 0.5$	1.0	0.65	0.70	0.75	0.70	0.65	1.0

From Interpolation

$$\alpha_b = 1.24$$

$$M_{X'} = \alpha_b * M_X = 1.24 * 300 = 372 \text{ kN.m}$$

$$M_{Y'} = \alpha_b * M_Y = 1.24 * 450 = 558 \text{ kN.m}$$

ثم يتم تصميم القطاع مرتين باستخدام *Uniaxial I.D.*

① Design on  $P, M_{X'}$

$$\zeta = \frac{800 - 100}{800} = 0.87 = 0.80$$

use *ECCS Design Aids* Page 4-24


$$\frac{P_u}{F_{cu} b t} = \frac{2000 * 10^3}{30 * 400 * 800} = 0.208$$

$$\frac{M_{X'}}{F_{cu} b t^2} = \frac{372 * 10^6}{30 * 400 * 800^2} = 0.048$$

$$\rho < 1.0 \rightarrow \rho = 1.0$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.0 * 30 * 10^{-4} = 0.003$$


$$A_{sx} = A_{s'x} = \mu * b * t = 0.003 * 400 * 800 = 960 \text{ mm}^2$$



② Design on  $P, M_{Y'}$

$$\zeta = \frac{400 - 100}{400} = 0.75 = 0.70$$

use *ECCS Design Aids* Page 4-25



$$\left. \begin{aligned} \frac{P_u}{F_{cu} b t} &= \frac{2000 * 10^3}{30 * 800 * 400} = 0.208 \\ \frac{M_Y}{F_{cu} b t^2} &= \frac{558 * 10^6}{30 * 800 * 400^2} = 0.145 \end{aligned} \right\} \rho = 4.0$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 4.0 * 30 * 10^{-4} = 0.012$$

$$A_{sY} = A_{s'Y} = \mu * b * t = 0.012 * 800 * 400 = 3840 \text{ mm}^2$$

Check  $A_{smin}$

$$A_{sT} = A_{sX} + A_{s'X} + A_{sY} + A_{s'Y} = 2 * 960 + 2 * 3840 = 9600 \text{ mm}^2$$


$$A_{smin} = \frac{0.80}{100} * b * t = \frac{0.80}{100} * 400 * 800 = 2560 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{sT} > A_{smin} \therefore \text{Take } A_{sT} = 9600 \text{ mm}^2 = \textcircled{20 \phi 25}$$

نأخذ ٤ أسياخ فى الاركاف و ال ١٦ سيخ المتبقية سيتم توزيعهم على اتجاهى  $M_Y$  و  $M_X$  على التوالى بنفس نسبة  $A_{sY} : A_{sX}$  أى بنسبة 1596 : 2604

$$\text{No. of Bars to resist } M_X = \frac{960}{960 + 3840} * 16 = 3.2 = 4.0 \text{ bars}$$

$$\text{No. of Bars to resist } M_Y = \frac{4416}{2604 + 3840} * 16 = 12.8 = 12.0 \text{ bars}$$





## Special Case.

إذا كانت الكمره يؤثر عليها  $M_X$  ,  $M_Y$  و لا يؤثر عليها  $P$  أى  $R_b = \text{Zero}$   
فمن المسموح أن نأخذ قيمه  $\alpha_b = 1.0$   
أى نصمم على قيم  $M_X$  و  $M_Y$  كما هم .

و يتم تصميم قطاع الكمره مرتين :

١- يتم تصميم قطاع الكمره على  $M_X$  فقط و تحديد قيمه  $A_{sx}$

Check  $A_{sx} > A_{smin} = \mu_{min.} b d \xrightarrow{\text{IF not}} \text{Take } A_{sx} = A_{smin}$

٢- يتم تصميم قطاع الكمره على  $M_Y$  فقط و تحديد قيمه  $A_{sy}$

Check  $A_{sy} > A_{smin} = \mu_{min.} b d \xrightarrow{\text{IF not}} \text{Take } A_{sy} = A_{smin}$

